

Instytut Książki
ul. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi	
09.12.2022	
Wpłynęło dnia	16/10/22
L. dr.	16/10/22
Ilość zad.	16/10/22
Podpis	16/10/22

Nr 7/2022

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez Instytut Książki w Krakowie jako Operatora Priorytetu w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1
„Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”

kontrola w trakcie okresu trwałości dla zadania pn.

**Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Głównej im. Marii Nogajowej w Czeladzi wraz z
montażem windy**

objętego umową nr: 24/1/2021/NPRCz/IB/IK z dn. 09.12.2021 r.

I. Informacje podstawowe

Instytucja kontrolowana:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Nr NIP 625-16-69-198

nr REGON 001086794

kierowana w okresie objętym kontrolą przez (dyrektor/osoba zarządzająca)

BOŻENA PODGÓRSKA – DYREKTOR

(imię nazwisko, stanowisko)

Podstawa prawna podjęcia kontroli: par. 14 ust. 2. Regulaminu konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” oraz zapisów par. 8 umowy o dofinansowanie nr 26/1/2021/NPRCz/IB/IK.

Data rozpoczęcia kontroli: 07.12.2022r.

Data zakończenia kontroli: 07.12.2022r.

Kontrolujący:

WOJCIECH RODZIAK

(imię i nazwisko kontrolującego, stanowisko)

Przedmiot kontroli:

realizacja wybranych standardów (obowiązkowych i preferowanych) oraz zapisów umowy o dofinansowanie dla zadań realizowanych w ramach NPRCz 2.0, PR 2, K.I. 2.1. „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomił kierownika instytucji kontrolowanej o przedmiocie kontroli.

Wyjaśnień udzielał(a) dyrektor/kierownik jednostki kontrolowanej/osoba upoważniona:

BOŻENA PODGÓRSKA – DYREKTOR

II. Opis stanu faktycznego

Zadaniem objęta była biblioteka główna w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27 w zakresie obejmującym:

- 1) przebudowa budynku MBP wraz z montażem windy.
 - wyburzenie części ścian wewnętrznych i ślusarki,
 - demontaż fragmentów stropów,
 - budowa szybu windy, budowa ścianek działowych,
 - montaż nowych drzwi i okien wewnętrznych aluminiowych,
 - płytkowanie, malowanie pomieszczeń,
 - rozbiórka inst. elektrycznych,
 - montaż nowej inst. elektrycznej oświetlenia i opraw,
 - wykonanie zasilania technologii windy i oświetlenia szybu,
 - instalacje słaboprądowe,
 - instalacje sanitarne - klimatyzacja
- 2) zakup windy z montażem rozbiórkę i demontaż elementów budowlanych;
- 3) budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku;
- 4) wykonanie modernizacji źródła ciepła - z kotłowni olejowej na kotłownię olejową z pompą ciepła - w trakcie realizacji

Aktualna liczba mieszkańców gminy: 31039

Gmina (wybrać odpowiednie): wiejska / miejsko-wiejska / miejska do 100 tys. mieszkańców

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia realizacji następujących zapisów umowy oraz standardów:

- § 4 pkt. 4 umowy
- standardy formalno-prawne,
- standardy pomieszczeń,
- standardy preferowane,
- zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- bezpieczeństwo pożarowe,

III. Podsumowanie i postanowienia pokontrolne

Stwierdzone nieprawidłowości:

Budynek trzykondygnacyjny skomunikowany schodami oraz widną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia parteru i 1 piętra wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ze zmianami nieistotnymi. Dostęp do budynku z poziomu terenu (chodnika wzdłuż drogi powiatowej) szerokim podjazdem bez schodów i stopni terenowych Wymiary zgodne z dokumentacją i „poradnikiem” j

Ubikacja dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku wykonana zgodnie z projektem jednak z wymiarami niezgodnymi z „instrukcją”.

Na dzień kontroli nie stwierdzono oznakowania pomieszczenia tabliczkami w języku Braille'a, brak informacji wizualnej o rozkładzie pomieszczeń w holu głównym jak również brak tablicy tyflograficznej przedstawiającej układ budynku. Brak oznakowania pomieszczeń seniorów.

Zalecenia pokontrolne:

Dostosować pomieszczenia do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zamontowanie w holu biblioteki tablicy tyflograficznej. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń oznakować tabliczkami w języku Braille'a. Oznakować miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Oznakować trwale pomieszczenia do pracy z seniorami.

W związku z w/wym. nieprawidłowościami zobowiązuje się Panią Dyrektor do wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia: 30.06.2023 r.
O realizacji zaleceń należy pisemnie powiadomić Instytut Książki.

Informacja o odmowie udzielenia wyjaśnień przez pracowników podmiotu kontrolowanego

Załączniki do protokołu :

1. Lista kontrolna
2. Zdjęcia

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Czeladź, dnia 07.12.2022r.

Kierownik instytucji kontrolowanej

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

.....
mgr
(data podpisania protokołu, podpis)

Kontrolujący

inż. **Wojciech Rodziak**
upr. budowlana do kierowania
robót w specjalnej
.....
2.12.2022
(data podpisania protokołu, podpis)

Potwierdzenie odbioru niniejszego protokołu:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr **Bożena Podgórska**

.....
(data podpisania protokołu, podpis)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii Nogajowej
41-250 Czeladź, ul. 1-go Maja 27
tel. 265-10-02